

Notes de version Prolink

9 juillet 2026

QC-CALC Real-Time	2
QC-CALC Monitor	2
QC-CALC SPC	2
QC-Gage	2
QC-PLC.....	2
SPC Office Pro	2
QC-Mobile	3
QC-Collect	3
EDL	3
QC-Alert	3
PLS.....	3
DCS	3

QC-CALC Real-Time

1. Problèmes résolus dans la version 5.1.15

Cette version contient d'importantes mises à jour de maintenance.

2. Problèmes connus et solutions de contournement

Élément 1

Priorité inversée des événements lorsque la détection de tendance est ACTIVÉE (Patlite Signal Tower). (382825)

SOLUTION DE CONTOURNEMENT : utilisez plutôt le déclenchement dans QC-CALC SPC. L'ordre des opérations dans QC-CALC Real-Time est défini ainsi intentionnellement et ne peut pas être modifié, tandis que QC-CALC SPC offre une fonctionnalité similaire avec un contrôle complet de l'ordre des opérations.

QC-CALC Monitor

1. Problèmes résolus dans la version 5.1.15

Cette version contient d'importantes mises à jour de maintenance.

QC-CALC SPC

1. Problèmes résolus dans la version 5.1.15

Cette version contient d'importantes mises à jour de maintenance.

QC-Gage

1. Problèmes résolus dans la version 5.1.15

Cette version contient d'importantes mises à jour de maintenance.

QC-PLC

1. Problèmes résolus dans la version 5.1.15

Cette version contient d'importantes mises à jour de maintenance.

2. Problèmes connus et solutions de contournement

Élément 1

La mise à jour de QC-PLC échoue avec une erreur d'URI vide. (383255)

SOLUTION DE CONTOURNEMENT : téléchargez et exécutez la mise à jour de QC-PLC en tant qu'administrateur.

SPC Office Pro

1. Problèmes résolus dans la version 5.1.15

Cette version contient d'importantes mises à jour de maintenance.

QC-Mobile

1. Problème résolu dans la version 5.1.15

Le problème suivant est résolu dans la version 5.1.15.

- Correction de la gestion des licences de QC-Mobile afin que l'octroi de licence, la mise à jour des codes d'activation et la désactivation ne renvoient plus d'erreur. (383153)

2. Problèmes connus et solutions de contournement

Élément 1

Les valeurs Live Tiles s'empilent si le paramètre d'animation de Windows est désactivé. (382815)

SOLUTION DE CONTOURNEMENT : dans Windows, activez **Effets d'animation** dans **Paramètres > Accessibilité > Effets visuels** et Live Tiles fonctionnera comme prévu.

QC-Collect

1. Problèmes résolus dans la version 5.1.15

Cette version contient d'importantes mises à jour de maintenance.

EDL

1. Problèmes résolus dans la version 5.1.15

Cette version contient d'importantes mises à jour de maintenance.

QC-Alert

1. Problèmes résolus dans la version 5.1.15

Cette version contient d'importantes mises à jour de maintenance.

2. Problèmes connus et solutions de contournement

Élément 1

La mise à jour de QC-Alert échoue avec une erreur. (383278)

SOLUTION DE CONTOURNEMENT : exécutez le programme d'installation de QC-Alert au lieu d'effectuer la mise à jour.

PLS

1. Problèmes résolus dans la version 5.1.15

Cette version contient d'importantes mises à jour de maintenance.

DCS

1. Problèmes résolus dans la version 5.1.15

Cette version contient d'importantes mises à jour de maintenance.