

Prolink Versionshinweise

9. Juli 2026

QC-CALC Real-Time	2
QC-CALC Monitor	2
QC-CALC SPC	2
QC-Gage	2
QC-PLC.....	2
SPC Office Pro	2
QC-Mobile	3
QC-Collect	3
EDL	3
QC-Alert	3
PLS.....	3
DCS	3

QC-CALC Real-Time

1. Behobene Probleme in 5.1.15

Dieses Release enthält wichtige Wartungsupdates.

2. Bekannte Probleme und Problemumgehungen

Punkt 1

Umgekehrte Priorität von Ereignissen, wenn die Trenderkennung EIN ist (Patlite Signal Tower). (382825)

PROBLEMUMGEHUNG: Verwenden Sie stattdessen die Auslösung in QC-CALC SPC. Die Reihenfolge der Vorgänge in QC-CALC Real-Time ist absichtlich so festgelegt und kann nicht geändert werden, während QC-CALC SPC eine ähnliche Funktionalität mit vollständiger Kontrolle über die Reihenfolge der Vorgänge bietet.

QC-CALC Monitor

1. Behobene Probleme in 5.1.15

Dieses Release enthält wichtige Wartungsupdates.

QC-CALC SPC

1. Behobene Probleme in 5.1.15

Dieses Release enthält wichtige Wartungsupdates.

QC-Gage

1. Behobene Probleme in 5.1.15

Dieses Release enthält wichtige Wartungsupdates.

QC-PLC

1. Behobene Probleme in 5.1.15

Dieses Release enthält wichtige Wartungsupdates.

2. Bekannte Probleme und Problemumgehungen

Punkt 1

QC-PLC-Update schlägt mit einem Fehler wegen leerer URI fehl. (383255)

PROBLEMUMGEHUNG: Laden Sie das Update für QC-PLC herunter und führen Sie es als Administrator aus.

SPC Office Pro

1. Behobene Probleme in 5.1.15

Dieses Release enthält wichtige Wartungsupdates.

QC-Mobile

1. Behobenes Problem in 5.1.15

Das folgende Problem wurde in 5.1.15 behoben.

- Die Lizenzierung von QC-Mobile wurde korrigiert, sodass Lizenzierung, Aktualisierung von Aktivierungs-codes und Deaktivierung keinen Fehler mehr auslösen. (383153)

2. Bekannte Probleme und Problemumgehungen

Punkt 1

Live Tiles-Werte stapeln sich, wenn die Windows-Animationseinstellung deaktiviert ist. (382815)

PROBLEMUMGEHUNG: Aktivieren Sie in Windows **Animationseffekte** unter **Einstellungen > Barrierefreiheit > Visuelle Effekte**, dann funktionieren Live Tiles wie erwartet.

QC-Collect

1. Behobene Probleme in 5.1.15

Dieses Release enthält wichtige Wartungsupdates.

EDL

1. Behobene Probleme in 5.1.15

Dieses Release enthält wichtige Wartungsupdates.

QC-Alert

1. Behobene Probleme in 5.1.15

Dieses Release enthält wichtige Wartungsupdates.

2. Bekannte Probleme und Problemumgehungen

Punkt 1

QC-Alert-Update schlägt mit einem Fehler fehl. (383278)

PROBLEMUMGEHUNG: Führen Sie das Installationsprogramm für QC-Alert aus, anstatt ein Update durchzuführen.

PLS

1. Behobene Probleme in 5.1.15

Dieses Release enthält wichtige Wartungsupdates.

DCS

1. Behobene Probleme in 5.1.15

Dieses Release enthält wichtige Wartungsupdates.